

SACHS - 290379 - Amortiguador HIDR MB SPRINTER 2T-3T

REF.290 379 SACHS

Los amortiguadores SACHS se distinguen por calidad de equipo original y tecnología innovadora. Proporcionan desempeño y dinámica, asegurando perfección de adherencia a la carretera y de comportamiento en curvas, sin importar qué desafíos presente la carretera.

Información de la pieza

Amortiguador

Código de b.:

4013872380503

UPC:

708609221528

Criterio

Parámetro: S30X200

Bitubo

Presión de aceite

Ojal arriba, Ojal abajo

MERCEDES-BENZ :

SPRINTER 2-t Autobús (901, 902) Información

214 (105 kW ; 02/1995 - 05/2006)

214 NGT (92 kW ; 04/2000 - 05/2006)

208 CDI (60 kW ; 04/2000 - 05/2006)

208 D (58 kW ; 02/1995 - 04/2000)

210 D (75 kW ; 03/1997 - 04/2000)

211 CDI (80 kW ; 04/2000 - 05/2006)

212 D (90 kW ; 02/1995 - 04/2000)

213 CDI (95 kW ; 04/2000 - 05/2006)

216 CDI (115 kW ; 04/2000 - 05/2006)

SPRINTER 2-t Furgón (901, 902) Información

214 (105 kW ; 02/1995 - 05/2006)

214 NGT (92 kW ; 04/2000 - 05/2006)

208 D (58 kW ; 02/1995 - 04/2000)

208 D (60 kW ; 10/1996 - 04/2000)

208 CDI (60 kW ; 04/2000 - 05/2006)

210 D (75 kW ; 01/1997 - 04/2000)
211 CDI (80 kW ; 04/2000 - 05/2006)
212 D (90 kW ; 02/1995 - 04/2000)
213 CDI (95 kW ; 04/2000 - 05/2006)
216 CDI (115 kW ; 04/2000 - 05/2006)

SPRINTER 2-t Caja/Chasis (901, 902) Información

214 (105 kW ; 02/1995 - 05/2006)
214 NGT (92 kW ; 04/2000 - 05/2006)
208 CDI (60 kW ; 04/2000 - 05/2006)
208 D (58 kW ; 01/1995 - 04/2000)
208 D (60 kW ; 09/1996 - 04/2000)
210 D (75 kW ; 01/1997 - 04/2000)
211 CDI (80 kW ; 04/2000 - 05/2006)
212 D (90 kW ; 02/1995 - 04/2000)
213 CDI (95 kW ; 04/2000 - 05/2006)
216 CDI (115 kW ; 04/2000 - 05/2006)

SPRINTER 3-t Autobús (903) Información

308 E (40 kW ; 04/2000 - 05/2006)
314 (105 kW ; 02/1995 - 05/2006)
314 4x4 (105 kW ; 08/2002 - 05/2006)
314 NGT (92 kW ; 04/2000 - 05/2006)
308 D (58 kW ; 02/1995 - 04/2000)
308 CDI (60 kW ; 04/2000 - 05/2006)
310 D 4x4 (75 kW ; 05/1997 - 08/2002)
311 CDI (80 kW ; 04/2000 - 05/2006)
311 CDI 4x4 (80 kW ; 08/2002 - 05/2006)
312 D 2.9 (90 kW ; 02/1995 - 04/2000)
312 D 2.9 4x4 (90 kW ; 05/1997 - 08/2002)
313 CDI (95 kW ; 04/2000 - 05/2006)
313 CDI 4x4 (95 kW ; 08/2002 - 05/2006)
316 CDI (115 kW ; 04/2000 - 05/2006)
316 CDI 4x4 (115 kW ; 08/2002 - 05/2006)

SPRINTER 3-t Furgón (903) Información

314 (105 kW ; 02/1995 - 05/2006)
314 4x4 (105 kW ; 08/2002 - 05/2006)
314 NGT (903.661) (92 kW ; 04/2000 - 05/2006)
308 D 2.3 (58 kW ; 02/1995 - 04/2000)
308 CDI (60 kW ; 04/2000 - 05/2006)
308 D 2.3 (60 kW ; 02/1995 - 04/2000)
310 D 2.9 (75 kW ; 02/1995 - 04/2000)
311 CDI (80 kW ; 04/2000 - 05/2006)
311 CDI 4x4 (80 kW ; 08/2002 - 05/2006)
312 D 2.9 (90 kW ; 02/1995 - 04/2000)
312 D 2.9 4x4 (90 kW ; 05/1997 - 08/2002)
313 CDI (95 kW ; 04/2000 - 05/2006)

313 CDI 4x4 (95 kW ; 08/2002 - 05/2006)
316 CDI (115 kW ; 04/2000 - 05/2006)
316 CDI 4x4 (115 kW ; 08/2002 - 05/2006)

SPRINTER 3-t Caja/Chasis (903) Información

314 (105 kW ; 02/1995 - 05/2006)
314 4x4 (105 kW ; 08/2002 - 05/2006)
314 NGT (903.611, 903.612) (92 kW ; 04/2000 - 05/2006)
308 CDI (60 kW ; 04/2000 - 05/2006)
308 D 2.3 (58 kW ; 02/1995 - 04/2000)
308 D 2.3 (60 kW ; 11/1996 - 04/2000)
310 D 2.9 (75 kW ; 01/1997 - 04/2000)
311 CDI (80 kW ; 04/2000 - 05/2006)
311 CDI 4x4 (80 kW ; 08/2002 - 05/2006)
312 D 2.9 (90 kW ; 02/1995 - 04/2000)
313 CDI (95 kW ; 04/2000 - 05/2006)
313 CDI 4x4 (95 kW ; 08/2002 - 05/2006)
316 CDI (115 kW ; 04/2000 - 05/2006)
316 CDI 4x4 (115 kW ; 08/2002 - 05/2006)

