Bosch - 0250202143 - BUJIA ESPIGA

Bujía de precalentamiento Duraterm de Land Rover Defender, Discovery

CARACTERÍSTICAS

Ancho de llave : 10
Ancho de llave : 10 mm
Longitud [mm] : 107
Medida de rosca : M 10 x 1
Par de apriete de [Nm] : 10
Par de apriete hasta [Nm] : 15
Profundidad de montaje [mm] : 25
Rosca 1 : M 10 x 1
Rosca cónica : 63
Tensión nominal [V] : 11
Número(s) corto(s):
GLP2-5
REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)
LAND ROVER : ERR 6066
ROVER : ERR 6066
Otras referencias
BERU : 0 100 226 255 - GN 985
ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

LAND ROVER
DEFENDER 110 - 2.5 Td5 Familiar 122cv , 2.5 Td5 Pickup 122cv
DEFENDER 130 - 2.5 Td5 Familiar 122cv , 2.5 Td5 Pickup 122cv , 2.5 TDi Pickup 109cv
DEFENDER 90 - 2.5 Td5 Familiar 122cv , 2.5 Td5 Pickup 122cv
DISCOVERY II - 2.5 Td5 138cv , 2.5 Td5 138cv

© Bosch
RECAMBIERZO