Bosch - 0281002896 - SONDA MASA AIRE PEL.CAL.

Medidor de la masa de aire de Chrysler, Jeep, Mercedes, VW

CARACTERÍSTICAS

extensión de reparación recomendada : Filtro de aire
Número(s) corto(s):
HFM-6-CI
REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)
CHRYSLER : 53013 673AA
JEEP : 53013 673AA
MERCEDES-BENZ : 000 094 32 48 - A 000 094 32 48
VW : 2E0 906 461 C
Otras referencias
BOSCH : 0 281 002 897
FACET : 10.1359
METZGER : 0890190
VEMO : V30-72-0016
ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

JEEP
COMMANDER - 3.0 CRD Turbo SUV 218cv
GRAND CHEROKEE - 3.0 CRD 218cv
MERCEDES-BENZ
SPRINTER II 906.111 - 211CDI32 2.2 D chasis cabina corto 109cv , 218CDI32 3.0 D chasis cabina corto 184cv , 209CDI32 2.2 D chasis cabina corto 88cv , 215CDI32 2.2 D chasis cabina corto 150cv , 218CDI32 3.0 D chasis cabina corto 184cv
SPRINTER II 906.113 - 211CDI 37 2.2 D chasis cabina mediano 109cv , 218CDI 37 3.0 D chasis cabina mediano 184cv , 213CDI 37 2.2 D chasis cabina mediano 129cv , 213CDI 37 2.2 D chasis cabina mediano (OM646) 129cv
SPRINTER II 906.131 - 309CDI 32 2.2 D chasis cabina corto 88cv , 311CDI 32 2.2 D chasis cabina corto 109cv , 309CDI 32 2.2 D chasis cabina corto 88cv , 313CDI 32 2.2 D chasis cabina corto (OM646) 129cv , 315CDI 32 2.2 D chasis cabina corto 150cv , 315CDI 32 2.2 D chasis cabina corto 150cv
SPRINTER II 906.133 - 309CDI37 2.2 D chasis cabina mediano 88cv , 313 CDI 37 2.2 D chasis cabina mediano 129cv , 313 CDI 37 2.2 D chasis cabina mediano 129cv
SPRINTER II 906.135 - 309CDI43 2.2 D chasis cabina largo 88cv , 313CDI43 2.2 D chasis cabina largo 129cv , 318CDI43 3.0 D chasis cabina largo 184cv
SPRINTER II 906.153 - 511CDI37 2.2 D chasis cabina mediano 109cv , 515CDI37 2.2 D chasis cabina mediano 150cv , 518CDI37 3.0 D chasis cabina mediano 184cv
SPRINTER II 906.155 - 411CDI43 2.2 D chasis cabina largo 109cv , 509CDI43 2.2 D chasis cabina largo 88cv , 511CDI43 2.2 D chasis cabina largo 109cv , 515CDI43 2.2 D chasis cabina largo 150cv

SPRINTER II 906.211 - 32 2.2 D Chasis Doble Cabina corto 109cv , 213CDI 32 2.2 D chasis doble cabina corto 129cv , 218CDI 32 3.0 D chasis doble cabina corto 184cv , 209 CDI 32 2.2 D chasis doble cabina corto 88cv , 215 CDI 32 2.2 D chasis doble cabina corto 150cv , 218 CDI 32 3.0 D chasis doble cabina corto 184cv

SPRINTER II 906.213 - 209CDI 37 2.2 D chasis doble cabina mediano 88cv , 213CDI 37 2.2 D chasis doble cabina mediano 129cv , 218 CDI 37 3.0 D chasis doble cabina mediano 184cv , 209 CDI 37 2.2 D chasis doble cabina mediano 88cv

SPRINTER II 906.231 - 309CDI32 2.2 D chasis doble cabina corto 88cv , 311CDI32 2.2 D chasis doble cabina corto 109cv , 309CDI32 2.2 D chasis doble cabina corto 88cv , 313CDI32 2.2 D chasis doble cabina corto 129cv , 315CDI32 2.2 D chasis doble cabina corto 150cv , 315CDI32 2.2 D chasis doble cabina corto 150cv

SPRINTER II 906.233 - 309CDI37 2.2 D chasis doble cabina mediano 88cv , 313CDI37 2.2 D chasis doble cabina mediano 129cv , 315CDI37 2.2 D chasis doble cabina mediano 150cv , 313CDI37 2.2 D chasis doble cabina mediano 129cv

SPRINTER II 906.235 - 311CDI43 2.2 D chasis doble cabina largo 109cv , 313CDI43 2.2 D chasis doble cabina largo 129cv , 315CDI43 2.2 D chasis doble cabina largo 150cv , 309CDI43 2.2 D chasis doble cabina largo 88cv , 309CDI43 2.2 D chasis doble cabina largo 88cv

SPRINTER II 906.255 - 509CDI43 2.2 D chasis doble cabina largo 88cv , 518CDI43 3.0 D chasis doble cabina largo 184cv

SPRINTER II 906.611 - 209CDI32 2.2 D Furgón corto 88cv , 211CDI32 2.2 D Furgón 109cv , 213CDI32 2.2 D Furgón 129cv , 215CDI32 2.2 D Furgón 150cv , 218CDI32 3.0 D Furgón 184cv , 218CDI32 3.0 D Furgón 184cv

SPRINTER II 906.613 - 209CDI37 2.2 D Furgón 88cv , 211CDI37 2.2 D Furgón 109cv , 215CDI37 2.2 D Furgón 150cv , 213CDI37 2.2 D Furgón 129cv

SPRINTER II 906.631 - 309CDI32 2.2 D Furgón 88cv , 313CDI32 2.2 D Furgón 129cv , 315CDI32 2.2 D Furgón 150cv

SPRINTER II 906.633 - 309CDI37 2.2 D Furgón 88cv , 318CDI37 3.0 D Furgón 184cv , 313CDI37 2.2 D Furgón 129cv , 313CDI37 2.2 D Furgón 129cv

SPRINTER II 906.635 - 309CDI43 2.2 D D1615 Furgón 88cv , 313CDI43 2.2 D D1615 Furgón 129cv , 318CDI43 3.0 D D1615 Furgón 184cv , 309CDI43 2.2 D D1615 Furgón 88cv , 311CDI43 2.2 D1615 D Furgón 109cv , 311CDI43 2.2 D1615 D Furgón 109cv

SPRINTER II 906.637 - 309CDI43 2.2 D D2015 Furgón 88cv , 311CDI43 2.2 D2015 D Furgón 109cv

SPRINTER II 906.653 - 411CDI37 2.2 D Furgón 109cv , 509CDI37 2.2 D Furgón 88cv , 511CDI37 2.2 D Furgón 109cv , 515CDI37 2.2 D Furgón 150cv

SPRINTER II 906.655 - 509CDI43 2.2 D D1615 Furgón 88cv , 511CDI43 2.2 D D1615 Furgón 109cv

SPRINTER II 906.657 - 411CDI43 2.2 D D2015 Furgón 109cv , 509CDI43 2.2 D D2015 Furgón 88cv , 515CDI43 2.2 D D2015 Furgón 150cv , 518CDI43 3.0 D D2015 Furgón 184cv

SPRINTER II 906.711 - 215CDI32 2.2 D Combi corto 150cv , 211CDI32 2.2 D Combi corto 109cv

SPRINTER II 906.713 - 215CDI37 2.2 D Combi mediano 150cv , 211CDI37 2.2 D Combi mediano 109cv

SPRINTER II 906.731 - 311CDI32 2.2 D Combi corto 109cv

SPRINTER II 906.733 - 311CDI37 2.2 D Combi mediano 109cv

SPRINTER II 906.735 - 311CDI43 2.2 D1615 D Combi largo 109cv , 315CDI43 2.2 D D11615 Combi largo 150cv

RECAMBIEZO