

Bosch - 1987474910 - SONDA DESGASTE P.SBB

Contacto de aviso, desgaste de los frenos de BMW 5, 6, 7, 8

CARACTERÍSTICAS

Longitud [mm] : 230

Longitud total [mm] : 230

Tipo de freno : Discos

REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)

BMW : 34 11 2 225 107 - 34 35 1 179 820 - 34 35 1 180 432 - 34 35 1 180 781

Otras referencias

ATE : 24 8190 0214 2

LUCAS ELECTRICAL : GIC 109

PEX : WK 165 - WK 40

TEXTAR : 96990 012101

ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

BMW

(E24) - M635 CSi 3.5 i Coupe 286cv

(E31) - 850 5.0 Coupe 300cv , 850 5.0 i Coupe 300cv

(E32) - 730i 3.0 i 188cv , 730i 3.0 i 197cv , 740i 4.0 i V8 286cv , 750i 5.0 i 300cv , 735i 3.4 i 218cv , 730i 3.0 i 197cv , 730i 3.0 i 188cv , 735i 3.4 i 218cv , 730i 3.0 i V8 218cv , 730i 3.0 i V8 218cv , 735i 3.4 i 185cv , 735i 3.4 i 220cv , 735i 3.4 i 185cv , 735i 3.4 i 220cv

(E34) - 520i 2.0 i 129cv , 520i 2.0 i 129cv , 518i 1.8 i 115cv , 520i 2.0 i 125cv , 524td 2.4 TD 115cv , 525i 2.5 i 170cv , 525i 2.5 i 24V 192cv , 525td 2.5 TD 115cv , 530i 3.0 i 188cv , 535i 3.4 i 211cv , 535i 3.4 i 218cv , 540i 4.0 i V8 286cv , 518i 1.8 i 115cv , 520i 2.0 i 125cv , 524td 2.4 TD 115cv , 525i 2.5 i 24V 192cv , 525i 2.5 i 170cv , 525iX 2.5 i 24V 192cv , 525td 2.5 TD 115cv , 530i 3.0 i V8 218cv , 535i 3.4 i 211cv , 535i 3.4 i 218cv , 540i 4.0 i V8 286cv , 518i 1.8 i 113cv , 518i 1.8 i 113cv , 520i 2.0 i 24V 150cv , 520i 2.0 i 24V 150cv , 525iX 2.5 i 24V 192cv , 525tds 2.5 TD 143cv , 525tds 2.5 TD 143cv , 530i 3.0 i 188cv , 530i 3.0 i V8 218cv

(E34) TOURING - 518i 1.8 i 113cv , 525i 2.5 i 192cv , 525i 2.5 i 192cv , 525iX 2.5 i 192cv , 530i 3.0 i V8 218cv , 520i 2.0 i 150cv , 540i 4.0 i V8 286cv , 520i 2.0 i 150cv , 525iX 2.5 i 192cv , 525tds 2.5 TD 143cv , 530i 3.0 i V8 218cv , 540i 4.0 i V8 286cv , 518i 1.8 i 115cv , 525td 2.5 TD 115cv , 525td 2.5 TD 115cv , 525tds 2.5 TD 143cv , 518i 1.8 g 115 cv

M5 (E28) - 3.5 i 286cv

M5 (E34) - 3.8 i 340cv , 3.6 i 315cv , Touring 3.8 i 340cv

230



© Bosch

RR ECAMBIE 20