

Bosch - 0250202143 - BUJIA ESPIGA

Bujía de precalentamiento Duraterm de Land Rover Defender, Discovery

CARACTERÍSTICAS

Ancho de llave : 10

Ancho de llave : 10 mm

Longitud [mm] : 107

Medida de rosca : M 10 x 1

Par de apriete de [Nm] : 10

Par de apriete hasta [Nm] : 15

Profundidad de montaje [mm] : 25

Rosca 1 : M 10 x 1

Rosca cónica : 63

Tensión nominal [V] : 11

Número(s) corto(s):

GLP2-5

REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)

LAND ROVER : ERR 6066

ROVER : ERR 6066

Otras referencias

BERU : 0 100 226 255 - GN 985

ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

LAND ROVER

DEFENDER 110 - 2.5 Td5 Familiar 122cv , 2.5 Td5 Pickup 122cv

DEFENDER 130 - 2.5 Td5 Familiar 122cv , 2.5 Td5 Pickup 122cv , 2.5 TDi Pickup 109cv

DEFENDER 90 - 2.5 Td5 Familiar 122cv , 2.5 Td5 Pickup 122cv

DISCOVERY II - 2.5 Td5 138cv , 2.5 Td5 138cv



RECAMBIE **R**20