

SKF - VKBA3794 - KITS RODAMIENTOS RUEDA

Juego de cojinete de rueda de Hyundai Accent, Coupe, Lantra

CARACTERÍSTICAS

Llanta, nº de taladros : 4

Ø brida [mm] : 139

REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)

HYUNDAI : 0K201-33042 - 49551-2G100 - 49551-3S000 - 52710-29100 - 52710-29200 - 52710-29400 - 52710-29460 - 52710-29461 - 52745-37000

KIA : 0K201 33042 - 0K201-33-042B - 49551-2G100 - 49551-3S000 - 52745-37000 - OK201-33-042

MAZDA : MB 515403 - MB870570

Otras referencias

FAG : 713 6194 80

KAVO PARTS : WBH-3009

NIPPARTS : J4710509

OPTIMAL : 922 979 - 922979

QUINTON HAZELL : QWB1077

RUVILLE : 8411

SNR : R184.11 - R184.28

SPIDAN : 27076 - 27581

ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

HYUNDAI

ACCENT - 1.3 i 60cv , 1.5 i 88cv , 1.5 i 88cv , 1.3 i 86cv , 1.5 i 16V 99cv , 1.3 i 86cv , 1.5 i 16V 99cv

ACCENT BERLINA - 1.5 i 88cv , 1.5 i 88cv , 1.3 i 86cv , 1.3 i 86cv , 1.5 i 99cv , 1.5 i 99cv

COUPE - 2.0 i 16V 138cv , 1.6 i 16V 114cv , 1.6 i 16V 114cv , 2.0 i 16V 138cv

ELANTRA FAMILIAR/ESTATE - 2.0 i Familiar 138cv , 2.0 i Familiar 138cv , 1.6 i Familiar 114cv , 1.8 i Familiar 128cv , 1.6 i Familiar 114cv , 1.8 i Familiar 128cv

EXCEL - 1.3 Berlina 84cv , 1.3 84cv , 1.3 84cv , 1.5 Berlina 88cv , 1.5 Berlina 88cv , 1.3 Berlina 84cv , 1.5 88cv , 1.5 88cv

LANTRA BERLINA/SALOON - 1.5 i 88cv , 1.6 i 114cv , 2.0 i 138cv , 1.8 i 128cv , 1.8 i 128cv , 1.9 D 68cv , 1.5 i 88cv , 1.6 i 114cv , 2.0 i 138cv

LANTRA FAMILIAR/ESTATE - 2.0 i 138cv , 1.5 i 88cv , 1.6 i 114cv , 1.6 i 114cv , 1.8 i 128cv , 1.8 i 128cv , 1.9 D 68cv , 2.0 i 138cv

PONY - 1.3 i Berlina 84cv , 1.5 i 88cv , 1.3 i 84cv , 1.5 i 88cv , 1.5 i Berlina 99 cv , 1.5 i Berlina 99 cv , 1.5 i 16V 99 cv

VKBA 3794



RECAMBIE **R**20