

SKF - VKBA3795 - KITS RODAMIENTOS RUEDA

Juego de cojinete de rueda de Hyundai Coupe, Lantra

Llanta, nº de taladros: 4 Taladro(s)

Ø brida: 139 mm

Artículo complementario / información complementaria 2: con anillo sensor ABS

Vehículos de Hyundai para Juego de cojinete de rueda de SKF (

Hyundai Coupe (RD)06.1996 04.2002

Hyundai Lantra II (J-2)06.1995 10.2000

Hyundai Lantra II Wagon (J-2)02.1996 10.2000

VKBA 3795



RECAMBIE**R**ZO