

SKF - VKMA03266 - KITS DISTRIBUCION

KIT DE DISTRIBUCIÓN SKF : VKMA03266

CARACTERÍSTICAS

Ancho [mm] : 25,4

Correas : con perfil redondeado de dientes

Número de dientes : 143

El artículo está compuesto de:

1 X Correa dentada VKMT 03255

1 X Polea tensora, correa dentada VKM 13264

1 X Polea inversión/guía, correa distribución VKM 23264

Kit completo

Número(s) corto(s):

VKMT 03255, VKM 13264, VKM 23264

REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)

CITROËN : 0816.G1 - 0829.C3 - 0829.C4 - 0831.K9 - 0831.T8

FIAT : 9467521380 - 9467521480

LANCIA : 9467521380 - 9467521480

PEUGEOT : 0816.G1 - 0829.C3 - 0829.C4 - 0831.K8 - 0831.T8

SUZUKI : 12810-67G00 - 12810-67G01 - 12810-67G10 - 12823-67G00 - 12823-67G01 - 12823-67G10

Otras referencias

BOSCH : 1 987 948 197 - 1 987 948 283

CONTITECH : CT1100K1 - CT1100K2

DAYCO : KTB332 - KTB590

GATES : K015590XS - K025590XS

HUTCHINSON : KH 283

INA : 530 0368 10 - 530 0447 10

OPTIMAL : SK-1617

QUINTON HAZELL : QBK754

RUVILLE : 5592174 - 5597171

ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

CITROËN

JUMPER II - 15Q 2.2 HDi 100cv Plató Cabina , 15Q 2.2 HDi 100cv Combi largo , 18Q 2.2 HDi 100cv Plató Doble Cabina , 18Q 2.2 HDi 100cv Furgón , 11Q 2.2 HDi 100cv Furgón , 18Q 2.2 HDi 100cv minibús , 11Q 2.2 HDi 100cv Combi corto , 15Q 2.2 HDi 100cv Plató Doble Cabina , 18Q 2.2 HDi 100cv Plató Cabina , 15Q 2.2 HDi Furgón mediano capota rigida 100 cv

RELAY II - JUMPER 18Q 2.2 HDi 100cv Plató Doble Cabina , JUMPER 18Q 2.2 HDi 100cv Plató Cabina , JUMPER 11Q 2.2 HDi 100cv Furgón , JUMPER 15Q 2.2 HDi 100cv Plató Cabina , JUMPER 18Q 2.2 HDi 100cv minibús

PEUGEOT

BOXER II - 11Q 2.2 HDi Furgón 100cv , 18Q 2.2 HDi minibús 100cv , 15Q 2.2 HDi Plató Doble Cabina 100cv , 15Q 2.2 HDi Furgón 100cv , 18Q 2.2 HDi Plató Cabina100cv , 11Q 2.2 HDi Combi corto 100cv , 15Q 2.2 HDi Plató Cabina 100cv , 15Q 2.2 HDi Combi mediano 100cv , 18Q 2.2 HDi Plató Doble Cabina 100cv , 18Q 2.2 HDi Furgón 100cv , 330MH 2.2 HDi Furgón 100 cv , 11Q 2.2 HDi Furgón corto capota rigida sobre-elevado 100 cv , 11Q 2.2 HDi Minibús 100 cv , 15Q 2.2 HDi Minibús 100 cv

VKMA 03266

