

WOKING - P759304 - Pastilla de freno

Nº artículo

P7593.04

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975262240

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Bosch

Homologación

E990R-01112/087

Long.

169 mm

Altura

61,2 mm

Espesor

18 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

4 por eje

Long. contacto de aviso

410 mm

180 mm

Peso

2,089 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Artículo complementario / información complementaria 2
con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN XANTIA (X1) 3.0 i 24V

Año hasta: 12.97, para fabricante: BENDIX

01.97 - 01.98

140 - 140

190 - 190

2946

Fastback

CITROËN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D

Año desde: 12.97, para fabricante: BENDIX

06.95 - 01.98

66

90

1905

Ranchera familiar

CITROËN XANTIA (X2) 2.0 i 16V

para fabricante: BENDIX

01.98 - 04.03

97

132 - 132

1998

Fastback

CITROËN XANTIA (X2) 2.0 Turbo

Año desde: 03.99, para fabricante: BENDIX

01.98 - 04.03

108

147 - 147

1998

Fastback

CITROËN XANTIA (X2) 3.0 V6

Año desde: 02.99, para fabricante: BENDIX

01.98 - 04.03

140 - 140

190 - 190

2946

Fastback

CITROËN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D

01.98 - 04.03

66

90

1905

Fastback

CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90

para fabricante: BENDIX

03.99 - 04.03

66

90

1997

Fastback

CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109

para fabricante: BENDIX

02.99 - 04.03

80

109

1997

Fastback

CITROËN XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V
Año desde: 02.99, para fabricante: BENDIX
01.98 - 02.99
80
109
2088
Fastback

CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo
Año desde: 10.98, para fabricante: BENDIX
01.98 - 04.03
108
147 - 147
1998
Ranchera familiar

CITROËN XANTIA Break (X2) 3.0 V6
para fabricante: BENDIX
01.98 - 04.03
140 - 140
190 - 190
2946
Ranchera familiar

CITROËN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D
01.98 - 04.03
66
90
1905
Ranchera familiar

CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90
03.99 - 04.03
66
90
1997
Ranchera familiar

CITROËN XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109
para fabricante: BENDIX
02.99 - 04.03
80
109
1997
Ranchera familiar

CITROËN XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V

Año desde: 10.98, para fabricante: BENDIX

01.98 - 02.99

80

109

2088

Ranchera familiar

CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V

05.94 - 10.00

97

132 - 132

1998

Fastback

CITROËN XM (Y4) 2.0 Turbo

05.94 - 10.00

108

147 - 147

1998

Fastback

CITROËN XM (Y4) 3.0 V6

04.97 - 10.00

140 - 140

190 - 190

2946

Fastback

CITROËN XM (Y4) 3.0 V6

05.94 - 10.00

123

167 - 167

2963

Fastback

CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 24V

05.94 - 10.00

147 - 147

200 - 200

2963

Fastback

CITROËN XM (Y4) 2.1 TD 12V

05.94 - 10.00

80

109

2088

Fastback

CITROËN XM (Y4) 2.5 TD

05.94 - 10.00

95

129 - 129

2446

Fastback

CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V

05.94 - 10.00

97

132 - 132

1998

Ranchera familiar

CITROËN XM Break (Y4) 2.0 Turbo

05.94 - 10.00

108

147 - 147

1998

Ranchera familiar

CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6

05.94 - 10.00

123

167 - 167

2963

Ranchera familiar

CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6

04.97 - 10.00

140 - 140

190 - 190

2946

Ranchera familiar

CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12

07.94 - 06.96

60

82

2138

Ranchera familiar

CITROËN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V

05.94 - 10.00

80

109

2088

Ranchera familiar

CITROËN XM Break (Y4) 2.5 TD

05.94 - 10.00

95

129 - 129

2446

Ranchera familia

