Bosch - 1987474944 - SONDA DESGASTE P.SBB

Contacto de aviso, desgaste de los frenos de BMW 3

CARACTERÍSTICAS

Longitud [mm] : 1340
Longitud total [mm] : 1340
Tipo de freno : Discos
Número(s) corto(s):
944
REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)
BMW : 34 35 1 164 372
Otras referencias
ATE : 24 8190 0221 2
LUCAS ELECTRICAL : GIC 169
PAGID : P 8034
PEX : WK 346
TEXTAR : 96 990 0240 01
ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

BMW
(E46) BERLINA - 316i 1.6 i 115cv , 318d 2.0 d 115cv , 318i 1.9 i 118cv , 318i 1.9 i 143cv , 320i 2.0 i 150cv , 320i 2.0 i 150cv , 320i 2.2 i 170cv , 316i 1.8 i 115cv , 316i 1.9 i 105cv , 323i 2.5 i 170cv , 325i 2.5 i 192cv , 325xi 2.5 i 192cv , 330d 3.0 TD 183cv , 330i 3.0 i 231cv , 330xd 3.0 TD 184cv , 320i 2.2 i 170cv , 328i 2.8 i 193cv , 330d 3.0 TD 204cv , 330i 3.0 i 231cv , 330xd 3.0 TD 184cv , 316i 1.8 i 115cv , 316i 1.9 i 105cv , 318d 2.0 d 115cv , 318i 1.9 i 143cv , 318i 1.9 i 118cv , 320d 2.0 TD 136cv , 320d 2.0 TD 150cv , 323i 2.5 i 170cv , 325i 2.5 i 192cv , 325xi 2.5 i 192cv , 328i 2.8 i 193cv , 330d 3.0 TD 204cv , 330xd 3.0 TD 204cv , 320d 2.0 TD 150cv , 330d 3.0 TD 183cv
(E46) COMPACT - 320d 2.0 TD Compact 150cv , 325ti 2.5 ti Compact 192cv , 316ti 1.8 i Compact 115cv , 316ti 1.8 i Compact 115cv , 318d 2.0 TD Compact 115cv , 320d 2.0 TD Compact 150cv , 325ti 2.5 ti Compact 192cv
(E46) COUPE - 318Ci 1.9 i Coupe 118cv , 320Ci 2.0 i Coupe 150cv , 320CI 2.2 i Coupe 170cv , 323Ci 2.5 i Coupe 170cv , 325Ci 2.5 i Coupe 192cv , 328Ci 2.8 i Coupe 193cv , 330Cd 3.0 TD Coupe 204cv , 318Ci 2.0 i Coupe 143cv , 318Ci 2.0 i Coupe 143cv , 320Cd 2.0 TD Coupe 150cv , 320Cd 2.0 TD Coupe 150cv , 330Cd 3.0 TD Coupe 204cv , 316Ci 1.6 i Coupe 115cv , 318Ci 1.9 i Coupe 118cv , 320Ci 2.0 i Coupe 150cv , 320CI 2.2 i Coupe 170cv , 323Ci 2.5 i Coupe 170cv , 325Ci 2.5 i Coupe 192cv , 328Ci 2.8 i Coupe 193cv
(E46) DESCAPOTABLE - 320Ci 2.0 i Descapotable 150cv , 323CI 2.5 i 24V 170cv , 330Ci 3.0 i Descapotable 231cv , 325Ci 2.5 i Descapotable 192cv , 325Ci 2.5 i Descapotable 192cv , 330Ci 3.0 i Descapotable 231cv , 320Ci 2.0 i Descapotable 150cv , 320Cd 2.0 TD Descapotable 150cv , 323CI 2.5 i Descapotable 170cv

(E46) TOURING - 316i 1.8 i 115cv , 318i 2.0 i 143cv , 320d 2.0 d 136cv , 325i 2.5 i 192cv , 325xi 2.5 i 192cv , 328i 2.8 i 193cv , 330d 3.0 TD 204cv , 330xd 3.0 TD 204cv , 330xd 3.0 TD 184cv , 318d 2.0 d 115cv , 318d 2.0 TD 115cv , 318i 1.9 i 118cv , 318i 1.9 i 118cv , 318i 2.0 i 143cv , 320i 2.0 i 150cv , 320i 2.0 i 150cv , 320i 2.2 i 170cv , 320i 2.2 i 170cv , 328i 2.8 i 193cv , 330d 3.0 TD 204cv , 330i 3.0 i 231cv , 330i 3.0 i 231cv , 316i 1.8 i 115cv , 318d 2.0 TD 115cv , 320d 2.0 d 136cv , 325i 2.5 i 192cv , 325xi 2.5 i 192cv , 330d 3.0 TD 183cv , 330xd 3.0 TD 184cv , 330xd 3.0 TD 204cv



© Bosch
RECAMBIO