

Bosch - 1987474958 - Sonda Desgaste P.SBB

Contacto de aviso, desgaste de los frenos de BMW 5

CARACTERÍSTICAS

Longitud [mm] : 830

Longitud total [mm] : 830

Tipo de freno : Discos

Número(s) corto(s):

958

REFERENCIA

Referencia de constructor (Número OEM)

BMW : 34 35 1 163 065 - 34 35 2 229 018

Otras referencias

ATE : 24 8190 0219 2

LUCAS ELECTRICAL : GIC 158

PAGID : P 8024

PEX : WK 278

TEXTAR : 96 990 0206 01

ASIGNACIÓN A OTROS VEHÍCULOS:

BMW

(E39) - 520i 2.0 i 150cv , 520i 2.2 i 170cv , 523i 2.5 i 170cv , 523i 2.5 i 170cv , 525d 2.5 d 163cv , 525d 2.5 d 163cv , 525Td 2.5 Td 115cv , 528i 2.8 i 193cv , 528i 2.8 i 193cv , 530i 3.0 i 231cv , 540i 4.4 i 286cv , 540i 4.4 i 286cv , 525i 2.5 i 192cv , 530i 3.0 i 231cv , 535i 3.5 i 235cv , 535i 3.5 i 245cv , 520i 2.0 i 150cv , 520i 2.2 i 170cv , 525i 2.5 i 192cv , 530d 3.0 d 184cv , 530d 3.0 d 193cv , 520d 2.0 d 136cv , 525Tds 2.5 Tds 143cv , 525Tds 2.5 Tds 143cv , 530d 3.0 d 193cv , 530d 3.0 d 184cv , 535i 3.5 i 235cv , 535i 3.5 i 245cv , 540i 4.4 i 286cv , 540i 4.4 i 286cv

(E39) TOURING - 520i 2.2 i 170cv , 530d 3.0 d 184cv , 530d 3.0 d 193cv , 540i 4.4 i 286cv , 540i 4.4 i 286cv , 520d 2.0 d 136cv , 520i 2.0 i 150cv , 520i 2.2 i 170cv , 525d 2.5 d 163cv , 525tds 2.5 tds 143cv , 528i 2.8 i 193cv , 530i 3.0 i 231cv , 540i 4.4 i 286cv , 520i 2.0 i 150cv , 525d 2.5 d 163cv , 525tds 2.5 tds 143cv , 528i 2.8 i 193cv , 530d 3.0 d 184cv , 530d 3.0 d 193cv , 540i 4.4 i 286cv , 523i 2.5 i 170cv , 523i 2.5 i 170cv , 525i 2.5 i 192cv , 525i 2.5 i 192cv , 530i 3.0 i 231cv

M5 (E39) - 5.0 i 400cv

